

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco Pozo Hediendo aldea Chacaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0038-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Cubierta de lámina que se va a cambiar.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Puerta de cocina.



Foto 4: Sustitución de puertas de sanitarios.



Foto 5: Ventanas de cocina.




Foto 6: Cambio de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosario Domínguez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Edgar Hernández

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco Pozo Hediendo aldea Chacaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0038-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: Sustrucción de inodoros y accesorios





Foto 8: Mejoramiento de red de agua potable



Foto 9: 2 Estufa rural completa




10. Reparación de repello en cocina y baño.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

