

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chanquejélvé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0305-43	FECHA:	9/04/2025



Foto 1: Pintura en paredes exteriores e interiores.



Foto 2 Reparacion de muro perimetral con tubo hg y maya galvanizada.



Foto 3: Sustitución debarandas de metal.



Foto. 4: Sustitucion de canal de metal.



Foto 5: Sustitucion de caja de registro y tubería PVC línea principal aguas negras.




Foto 6 Repello en paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Matias Miguel Pedro

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chanquejélvé.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0305-43	FECHA:	9/04/2025



Foto7: Reparación de sistema electrica .



Foto 8: Sustitución de dos pilas de cemento de dos lavadoras




Foto 9: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 10: Mantenimiento de puertas de metal



Foto 11: Cubiertas de laminas.




Foto 12: Estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Matías Miguel Pedro

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

