

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quixal.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0310-43	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: Reparación de sistema eléctrica y Sustitución de pila de cemento de dos lavadoras



Foto 2: Reparación de cocina



Foto 3: Mantenimiento de balcones de metal y canaletas



Foto 4: Reparación de red de drenaje y red de agua






Foto 5: Cubierta de láminas y pintura en muro exteriores e interiores




Foto 6: Servicios sanitarios y puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

