

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ecuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guaxacaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0311-43	FECHA:	25/04/2025



Foto1: Sustrucción de soporte de techo de madera por metal



Foto 2: Sustrucción de cubierta de lámina



Foto 3: Sustrucción de capote de cubierta de lamina



Foto 4: Aplicación de pintura parte interior de las aulas





Foto 5: Aplicación de pintura parte exterior de las aulas



Foto 6: Aplicación de pintura en exteriores de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Baltazar Gómez García
Firma y sello del Presidente de la OPR


Lic. Miguel Ángel Hernández Tórrez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público