

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL QUETZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-1624-43	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025



Foto1: Cambio de techo y pintura de la Escuela.



Foto 2: Cambio de puertas del baño.



Foto 3: Cambio de techo y colocacion del balcon de la cocina.



Foto 4: Cambio de porton del establecimiento.



Foto 5: Mejoramiento de la circulación del establecimiento.




Foto 6: Sustitucion de puertas de las aulas de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público