



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Patictenam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-6395-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto1: Techo de lámina en mal estado




Foto 2. Capotes en mal estado



Foto 3: Ganchos de fijación en mal estado



Foto 4: puertas de metal en mal estado



Foto 5: Puertas de sanitarios en mal estado



Foto 6: vidrio de ventana en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Patictenam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-6395-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 7: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas



Foto 8: Piso en mal estado exterior e interior del aula



Foto 9: Mejoramiento de una banqueta de cemento en la pestaña del corredor y torta de cemento para la pila



Foto 10: Pintura en interior y exterior en mal estado



Foto 11: Servicio sanitario en mal estado en techo, pintura y piso



Foto 12: Pila de dos lavaderos en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Patictenam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-6395-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 13: Focos y plafoneras en mal estado



Foto 14: Interruptores en mal estado



Foto 15: Tomacorrientes en malas condiciones



Foto 16: Filpón en malas condiciones




Foto 17: Reparación de calbeado eléctrico que baja a los apagadores y tomacorrientes

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Pública	
---	---	--	---