



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA CLARA, ALDEA CHEJOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0003-42	FECHA:	24/04/2025



Foto1: Techo de lamina de una de las aulas perforado y mal estado



Foto 2: Puerta de dos aulas y direccion detereoradas



Foto 3: Marco de metal de dos aulas detereoradas y una ventana de la direccion



Foto 4: Tnaco deterrado por el tiempo de uso



Foto 5: Pilas y mueble de cocina detereoradas por el tiempo de uso.



Foto 6: Paredes interiores y exteriores manchas, pintura detereorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público