

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tres de Marzo, aldea Chichimes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0007-42	FECHA:	20/03/2025




Foto 1: Sustrucción y mejoramiento de pintura



Foto 2: Sustrucción de piso por piso de granito en pasillo uno



Foto 3: Sustrucción de malla de circulación



Foto 4: Sustrucción de pila plástica de dos lavaderos



Foto 5: Sustrucción de puertas de metal




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

Francisco Pineda

Firma y sello del Presidente de la OPF



JL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

