

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Pinada, Aldea Chimiche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0017-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Cubierta de lámina que se va a cambiar.



Foto 2: Estructura de techo de soporte de madera de un aula.




Foto 3: Piso de torta de concreto.




Foto 4: Pintura actual del centro educativo.



Foto 5: Servicios sanitarios y sus accesorios.



Foto 6: Estructura de techo de soporte de madera de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la DP5



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

