

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL JUTE, ALDEA LOS COLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0021-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: Sustitución de chapa




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS




Foto 5: Sustitución de piso de granito



Foto 6: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL JUTE, ALDEA LOS COLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0021-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 2: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 3: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---