

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Flores, aldea Rio Ocho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0022-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 1: Malla de circulación deteriorada



Foto 2: Puertas de baño deterioradas



Foto 3: Piso del salón escolar en mal estado



Foto 4: Pila en mal estado y sin accesorios



Foto 5: Plancha oxidada, quebrada y chimenea arruinada



Foto 6: Portón en malas condiciones para la seguridad del centro educativo y de los estudiantes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la ORF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público