

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Flores, aldea Rio Ocho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0031-42	FECHA:	12/09/2025



Foto1: Lámina de techo deteriorada



Foto 2: Costaneras deterioradas



Foto 3: Cambio de canales



Foto 4: Balcones deteriorados



Foto 5: Bajadas de aguas puviales en mal estado




Foto 6: Cambio de capote

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Párvulos