

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO NECTA                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN OJO DE AGUA, ALDEA AGUA DE LAS PALOMAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-06-0034-41               | FECHA:                         | 06/06/2025                                    |



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Sustrucción de puertas.



Foto 4: Sustrucción de estructura de metal de ventana.



Foto 5: Pintura en muros exteriores e inferiores



Foto 6: Reparación de azulejo en muebles de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

