



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CASERIO EL GRANADILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MICHICOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0040-41	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANAS



Foto 4: PISO EN MAL ESTADO



Foto 5: PINTURA EN MUROS Y EXTERIORES



Foto 6: SITUACIÓN POR PILA DE CEMENTO POR PILA PLÁSTICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB

CONSEJO
DE PADRES
DE FAMILIAAldea Michicoy,
San Pedro Necta, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Michicoy





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CASERIO EL GRANADILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MICHICOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0040-41	FECHA:	6/06/2025



Foto 7: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO




Foto 8: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Delia Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

