

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Rancho, San Pedro Necta, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0056-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 1: Sustrucción de piso de granito en la direccin del establecimiento.



Foto 2: Sustrucción de estufa rural (completa) Incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 3: Sustrucción de porton de metal.



Foto 4: Sustrucción de pila de concreto de dos lavaderos



Foto 5: Sustrucción de mueble de cocina de concreto.B9



Foto 6: Pintado de paredes exteriores e interiores del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--