

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Rancho, San Pedro Necta, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0057-41	FECHA:	12 de septiembre de 2025



Foto 1: Sustitución de estructura de metal por metal



Foto 2: Sustitución de pila de concreto de dos labaderos



Foto 3: Sustitución y reparación de sistema eléctrico



Foto 4: Sustitución de lámina de troquelada alucinc calibre 26



Foto 5: Sustitución de focos ahorradores



Foto 6: Sustitución de ducto eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en forma de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

