

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM caserío Nillá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nillá, aldea Los Alisos, San Pedro Necta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0058-41	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de techo a sustituir por metal



Foto 3: sustitución de puertas de madera por metal



Foto 4: Sustitución de inodoro



Foto 5: lugar donde se reparará la red de drenaje



Foto 6: Reparación de tubo Hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM caserío Nillá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nillá, aldea Los Alisos, San Pedro Necta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0058-41	FECHA:	10/10/2025



Foto 7: Sustitución de pila de 2 lavaderos



Foto 8: Repello y cernido de muro



Foto 9: reparación de planchas de concreto de patio



Foto 10: pintura de paredes interiores de aulas



Foto 11: Mejoramiento con balcones de ventanas



Foto 12: Mejoramiento con focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

