

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Pre-Primaria Bilingüe anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Coles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0326-41	FECHA:	20 de marzo de 2025




Foto 1: Sustitución de Láminas



Foto 2: Sustitución de Canales



Foto 3: Sustitución de tubos de Drenaje



Foto 4: Sustitución de lavamanos y tubo de Agua Potable





Foto 5: Sustitución de Tinacos



Foto 6: Sustitución de pilas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Directo Centro Educativo Público
---	--

