

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINACUAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0329-41	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Sustrucción de inodoros



Foto 2: Sustrucción de puertas de sanitarios



Foto 3: Sustrucción de mingitorios



Foto 4: Instalación de canales y bajadas de agua pluvial




Foto 5: Sustrucción de balcones




Foto 6: Pintura en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>[Firma]</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINACUAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0329-41	FECHA:	12/09/2025



Foto 7: Reparación de lavatrastos



Foto 8: Torta de cemento en malas condiciones



Foto 9: Apaño de mesa



Foto 10: Restauración de lavadero




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo