

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chichimes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0336-41	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina por troquelada en 4 aulas



Foto 2: Sustitución de costaneras de metal



Foto 3: Mejoramiento o sustitución de pintura



Foto 4: Sustitución de puertas



Foto 5: Sustitución de capos y canaletas

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---