



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUTENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0337-41	FECHA:	



Foto 1: Sustrución de lamina, costaneras de techo por lamina troquelada y pestaña de cosina



Foto 2: Sustrución de techo y costaneras de madera por costaneras de metal



Foto 3: Sustrución de plancha de metal de 3 hornillas y Reparación de azulejo en muebles de cocina



Foto 4: Sustrución de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 5: Sustrución de chimenea de concreto




Foto 6: Sustrución de cinco inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

Firma y sello del representante de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]

