

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUTENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0355-43	FECHA:	12/09/2025



Foto1: Sustitucion de lamina por lamina Troquelada




Foto 2 : Sustitucion de costaneras en aulas



Foto 3: Sustitución de canales frente de las aulas



Foto 4:Sustitución de piso aula 1 de torta de concreto por piso de granito




Foto 5:Sustitución de piso aula 2 de torta de concreto por piso de granito



Foto 6: Sustitución de Bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la OPF
---	---

	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--