

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUTENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0355-43	FECHA:	15/10/2025



Foto1: Sustrucion de lamina por lamina Troquelada ya fue retida del techo



Foto 2 : Sustrucion de costaneras en aulas ya fue instalada



Foto 3: Sustrucion de canales frente de las aulas



Foto 4: Sustrucion de piso aula 1 de torta de concreto por piso de granito, ya un 50% de asentando el piso




Foto 5: Sustrucion de piso aula 2 de torta de concreto por piso de granito, instalacion de piso



Foto 6: Sustrucion de Bajada de agua pluvial agregando un 50%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



[Signature]