

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Agua Blanca, aldea Río Ocho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0370-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Lámina en malas condiciones



Foto 2: Lámina en malas condiciones



Foto 3: Sustitución de estructura de madera por metal ya que esta en mal estado



Foto 4: sustitucion de vidrios de ventanas y puertas ya que estan rotos



Foto 5: sustitución de piso de torta de concreto ya que esta quebrado y en mal estado.



Foto 6: Sustitucion del tuberia y de las pilas que estan en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Caserío Agua Blanca, aldea Río Ocho
ESTABLECIMIENTO:	13-06-0370-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: sustitución de focos ahorradores ya que no tiran el alumbrado



Foto 8: sustitucion de cabliado, toma corrientes e interruptores...



Foto 9: Sustitución de estufas rurales en mal estado




Foto 10: Repello en muro o paredes de cocina




Foto 11: Arreglo de grietas y fisuras de muro o pared



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--