



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuiscúz aldea Huixoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0373-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto1: Lámina en malas condiciones




Foto 2: Vigas de madera deterioradas



Foto 3: Puertas de madera deterioradas



Foto 4: Vidrios deteriorados




Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: Necesidad de canal de bajadas de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuiscúz aldea Huixoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0373-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Inodoros en malas condiciones



Foto 9: Sustitución de chimenea



Foto 10: Reparación de sistema eléctrico

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

