

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan, aldea El Palmar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0374-43	FECHA:	9/04/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Pintura en paredes de escuela.



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico




Foto 5: Sustrucción de estufa rural (completa) Y chimenea de concreto de 8 pulgadas



Foto 6: Sustrucción de puertas de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

