

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tepán, aldea Los Coles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0381-43	FECHA:	11/09/2025



Foto1: Sustitución de azulejo para baños.



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores del centro educativo.



Foto 3: Sustitución de llave de chorro.



Foto 4: Reparación de tubos Hg y malla galvanizada.



Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Adelaida C. J.

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público