

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB CON ORIENTACION AGRICOLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1305 0382 45	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: REGLÓN 1 Y 2. Se cambiará techo y estructura en el área de la cocina



Foto 2: REGLÓN 4 PUERTAS DE METAL. Se cambiarán puertas de madera de salones de clase de 2.30 x 1 m, de baños por metal de 1.75 m x 0.60 m y sustitución de chapas marca yale.



Foto 3: REGLÓN 6 PISO: En el piso de la cocina de torta de cemento se colocará piso de granito



Foto 4: REGLÓN 7- CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL: se colocará en parte de la cocina




Foto 5: REGLÓN 9 PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES: Se pintará partes de las paredes del centro educativo y los interiores de los baños.




Foto 6: REGLÓN 10- SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS. Sustitución total de los servicios sanitarios de uso de estudiantes, reparación de mingitorio con azulejo, reposición de lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Dalemar
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo





Foto 7: RENG LÓN 12. MANTENIMIENTO DE PORTONES:
Estado actual del portón de ingreso al establecimiento.



Foto 8: RENG LÓN 17. REPARACIÓN DE SISTEMA
ELÉCTRICO: Necesita reparación de cableado,
sustitución de plafoneras y focos.



Foto 9: RENG LÓN 20. REPACIÓN DE COCINA: Necesita
sustitución de estufa y chimenea, reparación de estufa
rural y forrado con azulejo, reparación de mesa de



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dolce marida
Firma y sello del Presidente de la OPA
Cantón El Llano

Quintana
Firma y Sello Director Centro Educativo
DIRECCIÓN
San Pedro Nebel