

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENAGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL INJERTO, ALDEA CHEJOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-1554-43	FECHA:	9/04/2025



Foto1: Cambio de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Cambio de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 3: cambio de laminas por lamina troquelada




Foto 4: Cambio de estufa rural (completa) incluye chimeneas de cemento y plancha grande de metal.




Foto 5: Cambio de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 6: Reparación de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y Sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

