

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOUS DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENAGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL INJERTO, ALDEA CHEJOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-1554-43	FECHA:	20/07/2025



Foto1: Cambio de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Cambio de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 3: cambio de laminas por lamina troquelada



Foto 4: Cambio de estufa rural (completa) incluye chimineas de cemento y plancha grande de metal.



Foto 5: Cambio de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 6: Reparación de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público