

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria aldea Chejbal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chejbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0001-45	FECHA:	10/10/2025



Foto1: Sustrucción de portón de metal



Foto 2: Mejoramiento de cuneta de concreto



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: Muro perimetral (Reparación de tubo hg y malla galvanizada)



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico




Foto 6: Sustrucción de interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Agustino Ramírez Vargas

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público