

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria aldea Chejbal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chejbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0001-45	FECHA:	10/11/2025



Foto1: Sustitución de portón de metal



Foto 2: Mejoramiento de cuneta de concreto



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4.1. : Red de drenaje




Foto 4.2: Red de agua potable





Foto 5: Muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Agustina Ramirez Vique

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria aldea Chejbal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chejbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0001-45	FECHA:	10/11/2025



Foto 6. :Reparación de sistema eléctrico



Foto 7. : Canales y bajadas de aguas plubiales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Agustina Roldán Vargas Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--