

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Ssat Majté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13--07-0002-45	FECHA:	06/06/2025




Foto 1: Sustitución de Techo de lámina por Lámina Troquelada cal. 26



Foto 2: Techo del Instituto demasiado bajo.




Foto 3: Sustituciones de Ventanas por ventanas en PVC, corredizas




Foto 4: Ventanas en malas condiciones



Foto 5: Balcones deteriorados, y espacios sin puertas




Foto 6: Remozar Areas exteriores, e interiores en pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Operación



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

