

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

|                             |                                                          |                                |                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                                            | MUNICIPIO:                     | Jacaltenango      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio Ssat Majté |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13--07-0002-45                                           | FECHA:                         | 28/07/2025        |




Foto1: Avances del cambio de Techo con un 50 % de trabajo



Foto 2: Techo del Instituto en proceso de avances.



Foto 3: Instalación de Ventanas nuevas en aulas.




Foto 4 Ventanas en proceso de cambio.





Foto 5: Inicio de trabajo en proceso cambio de ventanas y puertas interiores



Foto 6: Parte exterior ya con avances significativos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la ORE

  
ORE

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

  
DIRECCIÓN