

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio de Culuz Sajilaj Xolwitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0004-42	FECHA:	10 de octubre de 2025




Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada




Foto 2: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 3: Sustitución de balcones de metal



Foto 4: Sustitución de vidrios de ventanas



Foto 5: Sustitución de estufa rural, chimenea y plancha de metal



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto (sendero hacia la cocina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. M. de la Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio de Culuz Sajilaj Xolwitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0004-42	FECHA:	10 de octubre de 2025



Foto1: Sustitución de pila de concreto en mal estado, por pila de plástico de dos alas




Foto 2: Lugar donde pasará el tubo de drenaje.



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA	Firma y Sello Director Centro Educativo Público