



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio de Culuz Sajilaj Xolwitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0004-42	FECHA:	21 de noviembre de 2025



Foto1: Colocación de lámina troquelada (parte trancera del aula)



Foto 2: Preparación o construcción de balcones (armadura)



Foto 3: Colocación de lámina troquelada segundo tramo




Foto 4: Pintando balcones en el patio de la escuela



Foto 5: Colocación de lámina troquelada (parte de enfrente de la escuela)



Foto 6: Colocación de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mm Rhu Bay Bay

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio de Culuz Sajilaj Xolwitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0004-42	FECHA:	21 de noviembre de 2025



Foto1: Colocación de vidrios



Foto 2: Fundición de patio



Foto 3: Colocación de vidrios de ventanales



Foto 4: Fundición segundo tramo de patio




Foto 5: Vidrios colocados



Foto 6: Fundición tercera parte de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Otilia Cruz Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio de Culuz Sajilaj Xolwitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0004-42	FECHA:	21 de noviembre de 2025



Foto1: Reparando estufa rural (pollo)




Foto 2: Pila entregada



Foto 3: Trabajos de chimenea




Foto 4: Traslado de pila a la cocina



Foto 5: finalizando chimenea




Foto 6: Tubo de drenaje entregado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---