

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio de Culuz Sajilaj Xolwitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0004-42	FECHA:	26 de noviembre de 2025




Foto1: Cubierta de lámina finalizada



Foto 2: Techo de aulas, finalizado



Foto 3: Balcones instalados (parte trasera de las aulas)




Foto 4: Balcones instalados (En frente de las aulas)




Foto 5: Vidrios instalados en las ventanas.




Foto 6: Vidrios instalados en las ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio de Culuz Sajilaj Xolwitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0004-42	FECHA:	26 de noviembre de 2025



Foto1: Piso de concreto de patio, finalizado



Foto 2: Piso de concreto de patio, finalizado (vista contraria)




Foto 3: Ajuste de patio (piso de concreto finalizado)



Foto 4: Una parte del patio, hacia la cocina (sendero finalizado)




Foto 5: Estufa rural (pollo) y chimenea finalizada.




Foto 6: Otra vista. Estufa rural (pollo) y chimenea finalizada.






Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio de Culuz Sajilaj Xolwitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0004-42	FECHA:	26 de noviembre de 2025



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público