



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CANTÓN SAN FELIPE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN FELIPE, ALDEA SAN ANDRÉS HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0005-42	FECHA:	17/03/2025



Foto 1: Reparación de piso de torta de concreto de la cocina



Foto 2: reparación de piso de torta de concreto de la cocina



Foto 3: reparación de piso de torta de concreto del corredor y patio de las aulas



Foto 4: reparación de piso de torta de concreto del corredor y patio de las aulas



Foto 5: pintura en muros exteriores e interiores de las aulas



Foto 6: pintura en muros exteriores e interiores de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

