

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Barrio Kajxik'oma	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Kajxik'oma, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1307-0009-43	FECHA:	6/6/2025



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA A PISO DE GRANITO



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



REPARACIÓN Y CERNIDO DE PAREDES




CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.E.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

