



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Barrio Kajxik'oma	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Kajxik'oma, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1307-0009-43	FECHA:	25/07/2025



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA POR PISO DE GRANITO



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



REPARACIÓN Y CERNIDO DE PAREDES




CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

