

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X


|                             |                                               |                                |                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                                 | MUNICIPIO:                     | Jacaltenango                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Barrio Kajxik'oma | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio Kajxik'oma, Jacaltenango |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 1307-0009-43                                  | FECHA:                         | 29/08/2025                      |



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA A PISO DE GRANITO




PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



REPARACIÓN Y CERNIDO DE PAREDES



CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL




PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la O.P.E.



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

