

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0012-43	FECHA:	18/08/2025



Foto1: Cambio de techo de lámina por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Cambio de techo de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 3: Sustitución de soporte de madera por tubo galvanizado




Foto 4: Sustitución de soporte de madera por tubo galvanizado



Foto 5: Sustitución de piso de torta en aulas,y dirección




Foto 6: Sustitución de piso de torta por piso de granito en corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bautista Esp. Jueves

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0012-43	FECHA:	27/08/2025



Foto 7: Reparación del Sistema Eléctrico




Foto 8: Reparación del Sistema Eléctrico



Foto 9: Sustitución de malla por malla




Foto 10: Sustitución de malla por malla



Foto 11: Sustitución de portón




Foto 12: Reparación de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bartolomé B. Jarama

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0012-43	FECHA:	18/08/2025




Foto 13: Sustitución de estufa rural por placa de metal




Foto 14: Sustitución de estufa rural por placa de metal

Foto :

Foto :

Foto :

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

