

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Buena Vista, aldea San Marcos Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 07 -0015 - 43	FECHA:	06 de junio de 2025



Foto1: Sustitucion de Puerta de Metal



Foto 2: Sustitucion de Piso de Granito



Foto 3: Sustitución de ventana Metálica




Foto 4: Repello en muro de pared de cocina





Foto 5: Sustitución de estufa Rural




Foto 6: Sustitución de Baranda de Madera Por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Buena Vista, aldea San Marcos Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 07 -0015 - 43	FECHA:	06 de junio de 2025



Foto1: Sustitucion de Pila de concreto




Foto 2: Sustitucion de depósito de agua



Foto 3: Sustitución de inodoros más accesorios en tanque




Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---