



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PARROQUIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0017-45	FECHA:	30/09/2025




Foto1: Sustitución de canal de metal.



Foto 2: Sustitución de repello para columnas principales.



Foto 3: Sustitución de torta de cemento por torta de cemento.



Foto 4: Sustitución de canal de metal.



Foto 5: Mejoramiento de balcones de metal para ventanas.



Foto 6: Mejoramiento de balcones de metal para ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Organización de Padres de Familia

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público