

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ALDEA BUXUP, JORNADA AMTUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUXUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0035-45	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de concreto por piso de concreto.



Foto 2: Sustrucción de piso de concreto por piso de concreto.



Foto 3: Sanitarios para hombres



Foto 4: Sanitario para mujeres



Foto 5: Un Sanitario para hombres y uno para docentes, inconclusos



Foto 6: Orinales para hombres, en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Organización de padres de familia
Jacaltenango, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]
DIRECCIÓN
Aldea Buxup
Jacaltenango, Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTEANGO
NOMBRE DEL CENTRO	INEB ALDEA BUXUP, JORNADA AMTUTINA	DIRECCIÓN DEL	ALDEA BUXUP
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-07-0035-45	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: Maya perimetral del centro educativo



Foto 8: Maya perimetral del centro educativo



Foto 9: Carencia de una pila.



Foto 10: Compra de un lavadero o pila y falta de un lugar adecuado para la misma.



Foto 11: Pintura en muros de exteriores e interiores



Foto 12: Pintura en muros de exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
Organización de padres de familia
Instituto Nacional de Educación Básica
Jacalteango, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Instituto Nacional de Educación Básica
DIRECCIÓN
Jacalteango, Huehuetenango