

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM EL LLANO Y SAN BASILIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN BASILIO, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0387-41	FECHA:	22 de agosto de 2025



Foto7: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 8: Sustrucción de malla por balcones de metal



Foto 9: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 11: Sustrucción inodoro y Mejoramiento de azulejo en servicios sanitarios



Foto 12: Sustrucción de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM EL LLANO Y SAN BASILIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN BASILIO, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0387-41	FECHA:	22 de agosto de 2025



Foto7: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 8: Sustrucción de malla por balcones de metal



Foto 9: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Sustrucción inodoro y Mejoramiento de azulejo en servicios sanitarios



Foto 12: Sustrucción de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM EL LLANO Y SAN BASILIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN BASILIO, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0387-41	FECHA:	22 de agosto de 2025




Foto13: Mejoramiento de mesa de concreto en cocina




Foto 14: Repello en muro (como socalo por filtración)



Foto :




Foto :




Foto :






Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

