



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUXUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0388-41	FECHA:	6 DE JUNIO DE 2025



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA




Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 3: PINTURA INETRIOR Y EXTERIOR





Foto 4: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS




Foto 5: REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE






Foto 6: MANTENIMIENTO DE ESTUFA RURAL Y SUSTITUCION DE PLANCHA POR PARILLA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPB





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

