



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                      |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO     | MUNICIPIO:                     | JACALTENANGO         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA BUXUP          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-07-0388-41     | FECHA:                         | 10 DE AGOSTO DE 2025 |



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA




Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 3: PINTURA INETRIOR Y EXTERIOR



Foto 4: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 5: REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE



Foto 6: MANTENIMIENTO DE ESTUFA RURAL Y SUSTITUCION DE PLANCHA POR PARILLA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB ALDEA BUXUP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

