

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Taj-Buxup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0390-41	FECHA:	10 de octubre de 2,025



Foto1: Mejoramiento de muro perimetral consistente en colocacion de tubos galvanizados para sujetar la malla.



Foto 2: Situación actual del techo de la cocina y el escenario.



Foto 3: Situación actual del soporte para canales de agua pluvial.



Foto 4: Situación actual de la instalacion de bajada de agua pluvial.





Foto 5: Estructura de techo de madera en proceso de descomposición.



Foto 6: Situación de la cunetas de agua pluvial de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--