

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Taj-Buxup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0390-41	FECHA:	25 de noviembre de 2,025



Foto1: Mejoramiento de muro perimetral consistente en colocacion de tubos galvanizados para sujetar la malla.




Foto 2: Situación actual del techo de la cocina y el escenario.



Foto 3: Situación actual del soporte para canales de agua pluvial.



Foto 4: Situación actual de la instalacion de bajada de agua pluvial.



Foto 5: Estructura de techo de madera en proceso de descomposición.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA TAJ-BUXUP
JACALTENANGO, HUEHUETENANGO

Firma y sello del Presidente de la OPA

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCIÓN
ALDEA TAJ-BUXUP
JACALTENANGO, HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público